

Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єкта архітектури
серія АЕ № 004613 від 25.05.2017 р., виданий Всеукраїнською громадською організацією "Асоціацію експертів будівельної галузі"

Шифр № - 089-01/22 ТЗ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор товариства з обмеженою
відповідальністю «Архітектурно-
проектне бюро «АТРИУМ-ПОЛТАВА»

(назва посади керівника суб'єкта господарювання,
який проводив технічне обстеження об'єкта,

Кравченко М. В.

(друге іншали, прізвище (для юридичних осіб)

«19» січня 2022 р.



Звіт

про проведення технічного обстеження щодо створення
необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення до приміщень коледжу
відповідно державним будівельним нормам, правилам і
стандартам за адресою:

Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної сотні (кол. вул. Леніна), буд. 9/17

Замовник: ПОЛТАВСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ КОЛЕДЖ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПЛКИ

м. Полтава 2022 р.
(місце та рік складання звіту)

Склад

1. Загальна частина.
2. Коротка характеристика ситуації умов в яких проводились обстеження існуючих будівельних конструкцій приміщень коледжу.
3. Характеристика існуючих будівельних конструкцій вхідної групи до будівлі та приміщень коледжу.
4. Висновки.
5. Перелік нормативної літератури.

Графічні додатки.

- Ситуаційна схема розміщення об'єкта;
- Фотофіксація існуючого стану.

Додаткові матеріали

- Договір оперативної оренди нежитлових приміщень № б/н від 12.12.2018 р.
- Правові документи замовника.

Змін.	Кіл. Уч	Аркуш	№ док	Підп.	Дата	089-01/22 ТЗ	Аркушів

1. Загальна частина.

Технічний звіт щодо створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень коледжу відповідно державним будівельним нормам, правилам і стандартам за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної сотні (кол. вул. Леніна), буд. 9/17, виконано на підставі:

- візуального обстеження, обмірів, виконаних представниками ТОВ «АПБ «АТРІУМ-ПОЛТАВА», в присутності представника Замовника;
- Договір оперативної оренди нежитлових приміщень № б/н від 12.12.2018 р.;
- положень «Нормативні документи з питань обстеження, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації будівель та споруд», м. Київ, 1997р.;
- ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

Метою даного звіту є визначення можливості доступу до приміщень коледжу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно з нормативними вимогами, та разом із цим розглядається стан існуючого входу до приміщень коледжу, розташованої за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної сотні (кол. вул. Леніна), буд. 9/17.

Обстеження конструкцій проводилось в межах входу до будівлі та приміщень коледжу.

Змін.	Кіл. Уч	Аркуш	№ док	Підп	Дата

089-01/22 ТЗ

Аркушів
2

2. Коротка характеристика ситуації умов в яких проводились обстеження існуючих будівельних конструкцій приміщень коледжу.

Приміщення приміщень коледжу знаходиться у двоповерховій нежитловій будівлі, за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної сотні (кол. вул. Леніна), буд. 9/17.

Район міста, де розташований вхід до вбудованих приміщень коледжу межує з тротуаром та основним транспортним шляхом. Між будівлею та підходом до неї є існуючі пішохідні тротуари.

Кліматичні характеристики м. Полтава:

- несейсмічний район з розрахунковою зимовою температурою - 23 °C;
- нормативна вага снігового покрову на 1 м² горизонтальної поверхні землі -1450 Па (145 кгс/м²);
- нормативний швидкісний натиск вітру на висоті 10 м над поверхнею землі -470 Па (47 кгс/м²);
- нормативна глибина промерзання ґрунту - 1,2 м, товщина ожеледі 18 мм;
- вітрове навантаження при ожеледі 250 Па (19 кгс/м²) з не підтоплювальною територією.

Рельєф пішохідної ділянки тротуару не має суттєвих перепадів відміток.

Об'єкт виходить на межі червоних ліній вулиць. Проїжджа частина дороги має асфальтобетонне покриття. Прилегла територія благоустроєна, упорядкована.

Змін.	Кіл. Уч.	Аркуш	№ док.	Підп.	Дата	089-01/22 ТЗ	Аркушів
							3

3. Характеристика існуючих будівельних конструкцій вхідної групи до будівлі та приміщень коледжу.

Приміщення – нежитлові приміщення у двоповерховій нежитловій будівлі, мають прямокутну конфігурацію.

Конструктивна схема будівлі - традиційна. Фундаменти - бутобетонні, основані на материковому ґрунті. Несучі зовнішні цокольні ділянки стін - цегляні, товщ. 380 мм.

Перед площеюкою до вхідних дверей одна сходинка була замінена на заїзд, він має довжину 2000 мм, ширину 1200 мм та кут нахилу 4 %, заїзд на початку та кінці виділений жовтими смугами (заїзд в додаткових влаштуваннях не потребує), що відповідає п. 5.3.1 та п. 8.4.2.4 п. 5.2.1 ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

Вхідні двері складаються з двох половин та мають загальну ширину у просвіті 1800 мм, двері мають оглядове вікно на висоті 400 мм та нижня частина виконана із ударно міцного матеріалу, що відповідає п. 6.1.3, п. 6.2.6 та п. 6.2.7 ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд». Поріг має висоту 10 мм, він контрастно виділений по відношенню до оточуючих поверхонь, що відповідає п. 6.1.4 ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

Перед вхідними дверима та однією сходинкою (вона контрастно виділена та має висоту 120 мм, що відповідає п. 5.1.7, п. 5.2.1 та п. 5.2.2 ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд») розташовані попереджувальні тактильні смуги за 800 мм до дверей і сходинкою, вони мають ширину по 400 мм, що відповідає п. 8.2.9 та п. 8.2.10 ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

Зовнішні тактильні таблички встановлені з правої сторони від вхідних дверей на висоті 1300 мм вони містять основну інформацію про об'єкт та дублюється табличкою шрифтом Брайля, що відповідає п. 8.3.4 ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

Змін.	Кіл. Уч.	Аркуш	№ док.	Підп.	Дата	089-01/22 ТЗ	Аркушів

4. Висновок

(станом на 19.01.2022 р.)

В результаті проведеного технічного обстеження будівлі та приміщень ПОЛТАВСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ КОЛЕДЖ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПЛКИ приміщень коледжу за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної сотні (кол. вул. Леніна), буд. 9/17, на предмет відповідності вимогам ДБН В.2.2-40.2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення.». Встановлена доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Будівля та приміщення, що були обстежені відповідають вимогам ДБН В.2.2-40.2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення.».

5. Перелік нормативної літератури.

1. ДБН В.3.2-2-2009 «Реконструкція та капітальний ремонт».
2. БНіП 2.03.01-84* «Бетонні та залізобетонні конструкції» М.:ГУПЦПІ2000-76с.
3. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».
4. ДСТУ-Н Б В.1.2-18-2016 Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану.

Виконавець:

М.П.

(за наявності)

Клочко М.І.

(ініціали, прізвище)



Змін	Кіл. Уч	Аркуш	№ док	Підп	Дата

089-01/22 Т3

Аркушів	5



						089-01/22 ТЗ				
						Замовник: ПОЛТАВСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ КОЛЕДЖ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ				
Змін	Кіл.	Уч	Аркуш	№ док	Підп.	Дата	Адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної сотні (кол. вул. Леніна), буд. 9/17			
Експерт	Ключко М.І.			01.22		Звіт про проведення технічного обстеження щодо створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень коледжу		Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив	Кравченко М.В.			01.22		Ситуаційна схема розміщення об'єкта		T3 1 2		
atrium ПОЛТАВА										



089-01/22 ТЗ

Замовник: ПОЛТАВСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ КОЛЕДЖ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ

Змінів Кіл. Уч Аркуш № док Підп. Дата

Експерт Ключко М.І.

01.22

Звіт про проведення технічного обстеження щодо створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень коледжу

Стадія Аркуш Аркушів

ТЗ 2 2

Перевірив Кравченко М.В.

01.22

Фотофіксація об'єкта

atrium
ПОЛТАВА

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
 САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 004613

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
 відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
 пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

ЕкспертВиданий про те, що Ключко Максим Ігорович

пройшов(а) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, пообіцявши рівень кваліфікації і зміни.

Категорія: Експерт будівельний II категорії

Кваліфікаційний сертифікат видаво згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від

(рішенням) відповідного секції Комісії
від 25.05.2017 № 67, затвердженим президією
Комісії 25.05.2017 № 67.Зареєстрований у реєстрі атестованіх осіб 25.05.2017 року
за № 4318.Робота (послуги), пов'язана зі створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких підтверджена кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обслуговування будівель
і споруд класу наслідків (відповідальності) СС1 (позначі наслідків).

25.05.2017 року



Vlaschenko I.M.